Rangierertritte Silberlinge



Gitter in die Falz des Rahmens löten.



Hintere Stütze an den Trtittstufenhalter löten.



Vordere Stütze an den Tritt-stufen-halter löten.

Frässtege der Stützen abfeilen, Trittstufenhalter vorne bündig abtrennen und glatt feilen.



Rahmen an die Stützen löten. Rahmen-rand versäubern.



Tritte alu-farben lackieren.