


1. Untere Trittstufe mit einer Flachzange quasi aufrollen, bis sich der Zapfen gelöst hat. Dann das gesamte Gussteil drehen, so dass sich der zweite Zapfen löst.



2. Neue Trittstufen mit einem 2K-Kleber anbringen.